



Carrière de PREALLE

DEMANDE DE PERMIS UNIQUE : Extension de carrière

**ANNEXE 11 :**

Programme de réaménagement  
en cours et en fin d'exploitation

	Périmètre de la demande	
	Chemins et Sentiers existants et maintenus à cette échéance	
	Chemins et Sentiers projetés et réalisés à cette échéance	
	Talus / Fronts de carrière	
	Plantation de haies	Postes du descriptif - Annexe 11 de la demande de permis unique 11.3.1 et 11.3.3
	Reboisement --> chênaie - charmaie	11.3.2.
	Zones laissées à la recolonisation naturelle	11.3.4.
	Aménagement de mares	11.3.5.
	Aménagement de pierriers ou hibernaculum	11.3.6

Auteur de projet :	<b>Bertrand MARISSIAUX</b> Consultant en environnement	Dressé le :	02/04/2024
	<b>BE.STONE srl</b> rue d'Achet, 73 B-5362 ACHET (HAMOIS)	Dossier :	18-02
Tél.: 083/61 29 44 GSM.: 0477/77 89 40 <a href="mailto:b.marissiaux@skynet.be">b.marissiaux@skynet.be</a>		Echelle(s) :	1/2,000
		Plan N° :	AN11
		Format :	05 x 03

Date de l'impression : 02/04/2024 Nom du fichier : I:\01\Bataillon\Bataillon\02\02\Prealle-P3\3a-fg-et-plan\PREALLE-20240402 - PROJET Reaménagement.dwg

11.3.3 partie - Plantation de 855m de haie compensant la disparition de 250m sur le plateau de Flettin

11.3.4. Fosse Nord-Ouest  
Mise à la recolonisation naturelle  
Fond de carrière profondément immergé  
(niveau variable +/-170 à 180m)

11.3.10. Mise en valeur du Menhir (défrichage + pelouse)

11.3.10. Mise en valeur du Menhir (aménagement d'un parking)

11.3.3 partie - Plantation de 855m de haie compensant la disparition de 250m sur le plateau de Flettin

11.3.3 partie - Plantation de 855m de haie compensant la disparition de 250m sur le plateau de Flettin

11.3.2. Plantation de feuillus en mélange sur remblais +/- horizontaux de stériles

11.3.2. Plantation de feuillus en mélange sur remblais +/- horizontaux de stériles

11.3.4. Remblais de stériles et pistes/rampe laissés à la recolonisation naturelle

11.3.1. Reconstitution d'un écran boisé en limite Sud de la carrière existante, et renforcement de celui présent

Dépendances démontées et débris évacués

